# Результаты обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 33
«Светлячок
(полное юридическое наименование объекта)
641876, Курганская область, г. Шадринск, улица Крестьянская, дом 16, МБДОУ «Детский сад №33»,
(адрес, телефон, факс, электронная почта)
телефон: 8 352 53 91- 8- 16,
Вид деятельности <u>образование</u> (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)
Сведения о размещении объекта <u>отдельное двухэтажное здание</u> (встроенное, пристроенное, этаж в здании)
отдельно стоящее здание <u>в два</u> этажа
Год постройки здания <u>1979 г</u> , последнего капитального ремонта <u>1994 г</u>
Форма собственности <u>муниципальная</u> (государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

## 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№№ помещен ий по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K, O, C	не менее 90см	70 см	реконструкция
	знак доступности учреждения			нет	установка
	автостоянка посетителей			нет	
	расстояние до входа в здание	K, O	не более 50м	60 см	
	доля мест для машин для инвалидов	K, O	не менее 10%	нет	
	размер места со специальным знаком	К	350 - 500см	нет	
	Путь движения на территории:  • ширина полосы движения:  • указатели направления движения  • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию  • места отдыха: через 200 м	К, О К О, ГС О	не менее 180см наличие наличие наличие	180см отсуствует наличие отсуствует	установка установка установка
	Открытая лестница:  • высота подъема  • поручни на высоте  • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  • контрастная окраска первой и последней ступени	O C C	справочно 85–90см 80см наличие	отсуствует	
	Пандус: - высота подъема - уклон	K, O K O	H/L – не более 1:10 0,8м H/L – не более 1/12	отсуствует отсуствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	K O	70см 85–95см	отсуствует отсуствует	

### 2. Вход в здание

№№ помещени й по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалилов, в единицах	Фактическая величина, наличие		Рекомендуе мые
1	2	3	4		5	
	Крыльцо или входная площадка:					
	высота площадки		норматив не установлен	1,70см		реконструкц
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	3 метра		реконструкц
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	K, O, C	наличие	отсуствует		реконструкц
	нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	отсуствует		реконструкц
	Навес	K, O	наличие	отсуствует		реконструкц
	Лестница наружная:					реконструкц
	нескользкое покрытие	Ο, C, Γ	наличие	отсуствует		реконструкц
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60см	отсуствует		реконструкц ия
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	отсуствует		реконструкц
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	O C, O C	наличие 85–95см не менее 30см	отсуствует		реконструкц ия
	Пандус наружный:					реконструкц
	ширина марша	К	не менее 100см	отсуствует		реконструкц
	Уклон	К	H/L – не более 1/12	отсуствует		реконструкц
	высота одного подъема	К	не более 80см	отсуствует		реконструкц
	Разворотные площадки:  внизу промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см	отсуствует отсуствует		реконструкц ия
	Поручни с двух сторон:  - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	K, O K, O	70см 85–90см не менее 30см	отсуствует отсуствует отсуствует		реконструкц ия
	нескользкое покрытие	K, O	наличие	отсуствует		реконструкц
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	K, O	напипие	отсуствует		реконструкц
	Тамбур:			1=2.0		реконструкц
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 - 180см	150x2		реконструкц
	Двери распашные(Р), автоматические раздвижные(А):  - ширина проема в свету  - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	отсуствует отсуствует		реконструкц ия

3. Пути движения внутри здания

№№ помещени й по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	л Бпутри Здапил  Норматив доступности,  установленный для инвалидов, в  единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или
1	2	3	4	5	реконструкция
	Коридоры / холлы				
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	120см	установка
	разворотные площадки	К	не менее 150 - 150см	140см	установка
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):  • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения	К, О, С, ГО	не менее 1 ед. на этаж не	1ед	установка
	до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина - 150см, ширина - 90см	К	менее 1 ед. на этаж	отсуствует	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	отсуствует	установка
	Лес	тница №1 (в зону	оказания услуги):		
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	отсуствует	установка
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсуствует	установка
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	O, C O, C O, C	наличие 85 – 90см не менее 30см	1метр (правая сторона) отсуствует отсуствует	установка
	Лестница №	2 (вкладки пр	и наличии других лестниц в зону	оказания услуги)	
	Пандус внутренний к лестнице:				
	ширина марша	К	не менее 100см	120 см	установка
	Уклон	К	H/L – не более 1/12	отсуствует	установка
	разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 - 150см	отсуствует	установка
	Поручни с двух сторон:  на высоте  на высоте  горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, O K O K C	наличие 70см 85–90см не менее 30см	1метр (левая сторона) отсуствует отсуствует	установка
	Пандус переносной	K	наличие	отсуствует	установка
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсуствует	установка
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	K, O	наличие	отсуствует	установка
	Эскалатор, траволатор	0	наличие	отсуствует	установка

Лестница №3 (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
Пандус внутренний к лестнице:						
ширина марша	К	не менее 100см	120 см	установка		
Уклон	К	H/L – не более 1/12	отсуствует	установка		
разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 - 150см	отсуствует	установка		
Поручни с двух сторон: <ul> <li>на высоте</li> <li>на высоте</li> <li>горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием</li> </ul>	K, O K O K C	наличие 70см 85–90см не менее 30см	1метр (правая сторона) отсуствует отсуствует	установка		
Пандус переносной	К	наличие	отсуствует	установка		
Подъемник для инвалидов		наличие	отсуствует	установка		
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	K, O	наличие	отсуствует	установка		
Эскалатор, траволатор	0	наличие	отсуствует	установка		

4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Санузел:				
	знак доступности помещения	K,O	наличие	наличие	
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	60см	
	тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	отсуствует	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень	К	не менее 130×85см 75–85см наличие	отсуствует 80см отсуствует	
	Кабины:  • количество кабин  • ширина дверного проема  • габариты (минимальные глубина - ширина)  • опорные поручни  • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина)  • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см)	K, O K K O, K	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	1ед 60см отсуствует отсуствует	
	Знак доступности кабины	K,O	наличие	наличие	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	отсуствует	

### 5. Средства информации на объекте

№№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	О	наличие	отсуствует	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С, Г, К С, Г С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	отсуствует	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	C, K C C	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	отсуствует	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны	C C C	наличие 60–110см наличие	отсуствует	
	ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	C	наличие наличие наличие	отсуствует отсуствует отсуствует	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Γ	не менее одной шт.	отсуствует	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	отсуствует	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB) или на высоте 80см (B)	К	наличие	отсуствует	
	Речевые информаторы и маяки	С	напичие	отсуствует	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м²	С	наличие	отсуствует	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	наличие	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	К, О, С, Г	наличие	отсуствует	

#### Примечания:

- 1. Принятые сокращения категорий инвалидов:
- К инвалиды-колясочники, О инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С инвалиды с поражением зрения, Г инвалиды с поражением слуха.
- 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
  - 3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.д.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов.
- 4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.